

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности ГУ МЧС России по Иркутской области

664003, г. Иркутск, ул. Красноармейская, 15 т.8(3952)752917 ф.8(3952)752957

E-mail: mailbox@emercom.irtel.ru http://emercom.irtel.ru

Отдел надзорной деятельности по Ангарскому району

665830, г. Ангарск ул. Мира, 26 тел. 68-60-17, E-mail: gpn10@mail.ru

Предписание N 2-17-152/1/1  
по устранению нарушений обязательных требований  
пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению

«Средняя общеобразовательная школа № 15»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение Распоряжения заместителя главного государственного инспектора Ангарского района по пожарному надзору Фромич Р.С. № 2-17-152 от 28 мая 2014 г.,

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с "09" июня 2014 г. по "08" июля 2014 г. проведена плановая выездная проверка государственным инспектором ОНД по Ангарскому району Шабалиной Анной Чингисовной в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 15» по адресу: 665831, Иркутская область, г. Ангарск, 6 «а» микрорайон, дом 16,

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МБОУ «СОШ № 15», Меньшовым Виктором Ивановичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Покрытие пола (линолеум) в коридорах второго этажа (№ 142 и № 153 технического пас-порта здания школы, инв. № 25:405:001:0170 20650), имеет показатель	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ред. от 10.07.2012) ст.4. Техническое регулирование в области пожарной безопасности п. 4. В случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности,	01.04. 2015г.	



<p>пожарной опасности более РП2, а именно РП3 (согласно заключению эксперта ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по Иркутской области» от 20 июня 2014 года № 375)</p>	<p>чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению; ст. 151 Заключительные положения; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.25* В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В1, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе; Г2, РП2, Д2, Т2 — для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; В2, РП2, Д3, Т2 — для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе.</p>		
<p>2. Покрытие пола (линолеум) в коридорах третьего этажа (№ 207 и № 218 технического пас-порта здания школы, инв. № 25:405:001:0170 20650), имеет показатель пожарной опасности более РП2, а именно РП3 (согласно заключению эксперта ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по Иркутской</p>	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ред. от 10.07.2012) ст.4. Техническое регулирование в области пожарной безопасности п. 4. В случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее</p>	<p>01.04. 2015г</p>	

	<p>области» от 20 июня 2014 года № 375)</p>	<p>действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению; ст. 151 Заключительные положения; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.25* В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В1, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе; Г2, РП2, Д2, Т2 — для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; В2, РП2, Д3, Т2 — для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе.</p>		
3.	<p>В коридоре третьего этажа здания отсутствует дверь, предусмотренная проектной документацией, препятствующая распространению опасных факторов пожара (между № 207 и № 218, рядом с № кабинетом 177 технического паспорта здания школы, инв. № 25:405:001:0170 20650)</p>	<p>Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства от 25 апреля 2012 г. N 390 п. 23 На объектах запрещается: д) снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;</p>	<p>01.04. 2015г.</p>	
4.	<p>В коридоре третьего этажа здания отсутствует дверь, предусмотренная</p>	<p>Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства от 25 апреля 2012 г. N 390 п.23 На объектах запрещается: д) снимать предусмотренные проектной документацией двери</p>		



	<p>я проектной документацией, препятствующая распространению опасных факторов пожара (между № 207 и № 218, рядом с № кабинетом 190 технического паспорта здания школы, инв. № 25:405:001:0170 20650)</p>	<p>эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;</p>	<p>01.04. 2015г.</p>	
5.	<p>Не оборудованы устройствами для самозакрывания двери в коридоре на втором этаже (между № 142 и № 153, рядом с кабинетом № 118 технического паспорта здания школы, инв. № 25:405:001:0170 20650)</p>	<p>ППБ-101-89 «Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений» п. 2.1.11 Двери лестничных клеток, коридоров, тамбуров и холлов должны иметь уплотнения в притворах и оборудованы устройствами для самозакрывания, которые должны постоянно находиться в исправном состоянии.</p>	<p>01.04. 2015г.</p>	
6.	<p>Не оборудованы устройствами для самозакрывания двери в коридоре на втором этаже (между № 142 и № 114, рядом с кабинетом № 139 технического паспорта здания школы, инв. № 25:405:001:0170 20650)</p>	<p>ППБ-101-89 «Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений» п. 2.1.11 Двери лестничных клеток, коридоров, тамбуров и холлов должны иметь уплотнения в притворах и оборудованы устройствами для самозакрывания, которые должны постоянно находиться в исправном состоянии.</p>	<p>01.04. 2015г.</p>	
7.	<p>Не оборудованы устройствами для</p>	<p>ППБ-101-89 «Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов,</p>		

	самозакрывани я двери в коридоре на первом этаже (между № 2 и № 49, рядом с кабинетом № 38 технического паспорта здания школы, инв. № 25:405:001:0170 20650)	дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений» п. 2.1.11 Двери лестничных клеток, коридоров, тамбуров и холлов должны иметь уплотнения в притворах и оборудованы устройствами для самозакрывания, которые должны постоянно находиться в исправном состоянии.	01.04. 2015г.	
8.	Не оборудованы устройствами для самозакрывани я двери в коридоре на первом этаже (между № 2 и № 5, рядом с кабинетом № 35 технического паспорта здания школы, инв. № 25:405:001:0170 20650)	ППБ-101-89 «Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений» п. 2.1.11 Двери лестничных клеток, коридоров, тамбуров и холлов должны иметь уплотнения в притворах и оборудованы устройствами для самозакрывания, которые должны постоянно находиться в исправном состоянии.	01.04. 2015г.	
9.	В коридорах второго этажа (№ 142 и № 153 технического паспорта здания школы, инв. № 25:405:001:0170 20650), допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателям и), предусмотренн ые конструкцией светильников	Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства от 25 апреля 2012 г. N 390 п.42 Запрещается: в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;	01.04. 2015г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством



Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор  
Ангарского района по пожарному надзору  
Шабалина А.Ч.  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по надзору в области ПБ)



"08" 07 2014 г.

Предписание для исполнения получил:

[Handwritten Signature]  
(подпись)

директор МБОУ СОШ 15 Мещеряков А.  
(должность, фамилия, инициалы)

"08" 07 2014 г.